



Unverbindliche Kundenzeichnung
 Customer drawing without engagement

☐ = Kontrollmasse => Anz.: 1

Werkstoff	Oberflächeneart	Belastung/Oberfläche	zul. Abweichung	Massetab
		.0 g		%
		0.00 dm ²		
Verteiler	gezeichnet	Freigabe		Blatt
	Datum	von		1
	Name	HP. Grass	HP. Grass	1
Ersetzt fuer	Sicherungsleiste L00-3/100			Zeichnung-Nr. L5651001

SOL+2D	Ind/G Nr.	Datum	Name
	300015951		
JEAN MÜLLER			
Verwendung			
Index L5651001			