

Sicherungsunterteil NH00 3-polig

Fuse base size NH00 three pole

La partie inférieure du fusible tripolaire

Montageanleitung





- Vor Beginn der Arbeiten Schaltgerät spannungsfrei schalten.
- Die Montage, Wartungsarbeiten, Änderungen und Nachrüstungen dürfen nur von Fachpersonal durchgeführt werden.
- Beachten Sie die Montageanleitung. Diese ist greifbar aufzubewahren.
- Sicherungseinsätze und Trennmesser mit versilberten Oberflächen einsetzen.
- Geräte nicht in schwefelhaltiger Atmosphäre einbauen.

Installation instruction

- Always switch off the power to the switching device before starting your work.
- Only technical staff are permitted to carry out installation, maintenance, modification and retrofitting work.
- Heed the installation instructions and keep them in a place that is within easy reach.
- Utilize silver-coated fuse-links and isolating blades.
- Do not install devices in an atmosphere containing sulfur.

Notice d'instructions







- Avant le début des travaux, mettre l'appareil hors tension.
- Le montage, les travaux d'entretien, de modifications et de préparations doivent être effectués par du personnel qualifié.
- Observez les instructions de montage et veuillez les conserver à proximité.
- Veuillez utiliser des fusibles et des couteaux de coupure avec des contacts argentés.
- Ne pas installer les appareils dans une atmosphère soufrée.



Umbau Abgang unten/oben

Conversion of outgoing bottom/top in no time at all

Changement des départs bas/haut en un tour de main



Zubehör Accessories Accessoires

Anschlüsse wechseln
Changing the connections
Connexions remplacement

