



## Abmessungen/Dimensions



## Schalttafelausschnitt/Panel aperture



BA-L012

## Betriebsanleitung Installation Instructions

14553a

### CE NH-Sicherungslastschalteiste Gr. 4a 1-polig schaltbar NH strip type fuse-switch-disconnector size 4a 1-pole switchable




	Warnung	Warning
	Gefährliche elektrische Spannung! Kann zu elektrischem Schlag und Verbrennungen führen. Vor Beginn der Arbeiten Anlage und Gerät spannungsfrei schalten.	Hazardous voltage can cause electrical shock and burns. Disconnect power before proceeding with any work on this equipment.



Nur Sicherungseinsätze mit versilberten Messern bzw.  
mit versilberten Trennlaschen verwenden!  
Use fuse links with silver-plated terminal blades or  
silver-plated disconnecting links only!


## Demontage Schaltdeckel

Removing of handle





## Ein- und Ausschalten: schnell schalten

On/Off: move lever quickly!




## Anschluss unten/Connection bottom



M16, 80Nm

## Anschluss/Connection

1x300mm<sup>2</sup>



## Anschluss/Connection

2x300mm<sup>2</sup>

